

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-1-year-8hr-7x24-upgrade-to-existing-service-contract-for-cooling-p-285481.html>

APC 1 Year 8HR 7X24 Upgrade to Existing Service Contract for Cooling



Cena brutto	3 811,72 zł
Cena netto	3 098,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2154800
Kod producenta	WUPG8HR7X24-AX-00

Opis produktu

Opis

Usługi naprawy na miejscu mają na celu zapewnienie potrzebnej pomocy na miejscu, aby przywrócić firmę do działania w czasie zgodnym z wymaganiami biznesowymi.

W dzisiejszym świecie utrzymanie systemów w trybie online ma kluczowe znaczenie dla firmy. Przedłużająca się awaria może kosztować dziesiątki, a nawet setki tysięcy dolarów utraconej produktywności. Usługi APC On Site Repair zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić niezbędną pomoc na miejscu w celu przywrócenia działania firmy w czasie zgodnym z wymaganiami biznesowymi. Inżynierowie serwisu terenowego są przeszkoleni w zakresie izolowania i usuwania problemów w jak najkrótszym czasie, minimalizując przestoje.

Produkt:

Nazwa:

APC 1 Year 8HR 7X24 Upgrade to Existing Service Contract for Cooling

Opis:

APC On-Site Service 8 Hour 7X24 Response Upgrade to Existing Service Contract - Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: 8 godz - dla P/N: ACRH301P, ACRH301S, ERC601DD1CPS, ERC601DD1HPS, ERC601DS1CGS, ERC611CD0CGE

EAN:

Reklamacje:

Brak gwarancji

Ogólne

Łącznie z obsługą:

Części i robocizna

Lokalizacja:

U użytkownika

Okres pełnego kontraktu:

1 rok

Czas reakcji:

8 godzin

Szczegóły

Obsługa i wsparcie:

Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: 8 godz

Wsparcie techniczne - pokrycie kosztów podróży - 1 rok

Wsparcie techniczne - przegląd - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: 8 godz - dostępność: 24 godziny dziennie / poniedziałek - sobota

Informacja o kompatybilności

Zaprojektowany dla:

P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1000, ACEC201, ACECFR20200, ACECFR20201, ACECFR40200, ACECFR40201, ACRC100, ACRC101, ACRC103, ACRC301H, ACRC301S, ACRC301SX797, ACRC500, ACRC501, ACRC502, ACRC600, ACRC600P, ACRC601, ACRC601P, ACRC602, ACRC602P, ACRD100, ACRD101, ACRD200, ACRD201, ACRD301, ACRD301G, ACRD500, ACRD501, ACRD502, ACRD600, ACRD600P, ACRD601, ACRD601P, ACRD602, ACRD602P, ACRH301P, ACRH301S, ACRP100, ACRP101, ACRP102,

ACRP500, ACRP501, ACRP502, ACSC100, ACSC101, AP7530J,
EAC007, EAC008, ERC301BD1CPS, ERC301BD1HPS,
ERC301BS1CGS, ERC311AD0CGE, ERC311AD0HPE,
ERC312AD0CGE, ERC601DD1CPS, ERC601DD1HPS,
ERC601DS1CGS, ERC611CD0CGE, RACSC101, RACSC101E,
RACSC112, RACSC112E, RACSC201, RACSC201E

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.