

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-1-preventive-maintenance-visit-5x8-for-1x-galaxy-3500-or-suvt-10-to-15kva-p-285307.html>

APC 1 Preventive Maintenance Visit 5X8 for 1x Galaxy 3500 or SUVT 10 to 15kVA



Cena brutto	3 890,78 zł
Cena netto	3 163,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	1576808
Kod producenta	WPMV-G3-21

Opis produktu

Opis

Lokalny przegląd systemu klienta pod kątem zapewnienia optymalnej wydajności na wymaganym poziomie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Doświadczony certyfikowany inżynier serwisu**

Nasi specjaliści zostali dokładnie przeszkoleni i przetestowani odnośnie ogólnie akceptowanych zasad bezpieczeństwa i reguł elektrycznych, są również doskonale obeznani z oferowanymi przez APC produktami, gwarantują tym samym naszym klientom najwyższy poziom dostępności serwisu.

- **Czyszczenie systemu**

Oczyszczanie systemu z pyłu i innych zanieczyszczeń zbierających się podczas normalnej pracy, przedłuży długość życia sprzętu.

- **Badanie środowiska**

Aby upewnić się, że Twój system znajduje się w środowisku odpowiednim dla optymalnego działania, sprawdzimy miejsca pod względem warunków zagrażających systemowi, jak np. wysoka temperatura lub wilgotność.

- **Weryfikacja funkcjonalna**

Podczas każdej wizyty w zakresie utrzymania prewencyjnego, nasi certyfikowani specjaliści przeprowadzą testy weryfikujące funkcjonowanie systemu we wszystkich trybach operacyjnych, zapobiegając problemom przed ich pojawieniem się.

- **Darmowe uaktualnienia oprogramowania sprzętowego**

Częścią utrzymania Twojego systemu jest zapewnienie działania na najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego. Z APC nie ponosisz dodatkowych kosztów. Wszystkie umowy na utrzymanie prewencyjne obejmują bezpłatne uaktualnienia oprogramowania.

- **Opcje modernizacji w trybie całodobowym (7x24)**

Jak większość przedsiębiorstw, chcesz by Twój system był sprawny i dostępny w czasie najwyższej aktywności roboczej. Aby nie zakłócać trybu pracy, APC oferuje opcję usług serwisowych dostępnych poza godzinami pracy. Zastanowimy się wraz z Tobą w jakich godzinach serwisowanie Twojego systemu będzie miało najmniejszy wpływ na produktywność, oszczędzając czas i pieniądze.

- **Wliczone koszty pracy i podróży**

W większości umów serwisowych uwzględnione są koszty przejazdów i robocizny. Informacje o konkretnej usłudze zawiera opis prac.

- **Raport podsumowujący usługę**

Udostępnia szczegółowy raport z wykonanych prac, w tym rekomendacje czynności serwisowych, które umożliwią osiągnięcie optymalnej wydajności.

Produkt:

Nazwa:

APC 1 Preventive Maintenance Visit 5X8 for 1x Galaxy 3500 or SUVT 10 to 15kVA

Opis:

APC Preventive Maintenance Visit - Wsparcie techniczne - koserwacja prewencyjna (do UPS 10-15 kVA) - u użytkownika - dla P/N: G35T15K3IS, G35T15KF2B2S, G35T15KF2B4S, G35T15KF3B4S, G35T15KF4B4S, SUVTEFBAT10K40H

EAN:

Reklamacje:
Ogólne
łącznie z obsługą:
Lokalizacja:
Konfiguracja zastępcza:
Szczegóły
Obsługa i wsparcie:

Informacja o kompatybilności
Zaprojektowany dla:

Brak gwarancji

Koserwacja prewencyjna
U użytkownika
UPS 10-15 kVA

Wsparcie techniczne - przegląd - u użytkownika - 1 zdarzenie
Wsparcie techniczne - pokrycie kosztów podróży - 1 zdarzenie
Wsparcie techniczne - robocizna - u użytkownika - 1 zdarzenie

P/N: G35T10KF1B2S, G35T10KF1B4S, G35T10KF2B2S,
G35T10KF2B4S, G35T10KF3B4S, G35T10KF4B4S,
G35T10KH1B2S, G35T10KH1B4S, G35T10KH2B2S,
G35T10KH2B4S, G35T10KH3B4S, G35T10KH4B4S,
G35T10KHS, G35T15K3I2B2S, G35T15K3I2B4S,
G35T15K3I3B4S, G35T15K3I4B4S, G35T15K3IS,
G35T15KF2B2S, G35T15KF2B4S, G35T15KF3B4S,
G35T15KF4B4S, G35T15KH2B2S, G35T15KH2B4S,
G35T15KH3B4S, G35T15KH4B4S, G35T15KHS, ISVT10KF1B2S,
ISVT10KF1B4S, ISVT10KF2B2S, ISVT10KF2B4S, ISVT10KF3B4S,
ISVT10KF4B4S, ISVT10KH1B2S, ISVT10KH1B4S,
ISVT10KH2B2S, ISVT10KH2B4S, ISVT10KH3B4S,
ISVT10KH4B4S, ISVT10KHS, ISVT15KF2B2S, ISVT15KF2B4S,
ISVT15KF3B4S, ISVT15KF4B4S, ISVT15KH2B2S, ISVT15KH2B4S,
ISVT15KH3B4S, ISVT15KH4B4S, ISVT15KHS, SL10KF,
SUVT10KF1B2S, SUVT10KF1B4, SUVT10KF1B4S,
SUVT10KF2B2, SUVT10KF2B2S, SUVT10KF2B4,
SUVT10KF2B4S, SUVT10KF3B4, SUVT10KF3B4S,
SUVT10KF4B4, SUVT10KF4B4S, SUVT10KH1B2S,
SUVT10KH1B4S, SUVT10KH2B2S, SUVT10KH2B4S,
SUVT10KH3B4S, SUVT10KH4B4S, SUVT10KHS, SUVT15KF2B2,
SUVT15KF2B2S, SUVT15KF2B4, SUVT15KF2B4S,
SUVT15KF3B4, SUVT15KF3B4S, SUVT15KF4B4,
SUVT15KF4B4S, SUVT15KH2B2S, SUVT15KH2B4S,
SUVT15KH3B4S, SUVT15KH4B4S, SUVT15KHS,
SUVTEFBAT10K40H, SUVTF10KB2F, SUVTF10KB2H,
SUVTF10KB4F, SUVTF10KB4H, SUVTF15KB2F, SUVTF15KB4F,
SUVTF15KB4H, SUVTF30KB4F, SUVTP10KF1B2,
SUVTP10KF1B2S, SUVTP10KF1B4, SUVTP10KF1B4S,
SUVTP10KF2B2, SUVTP10KF2B2S, SUVTP10KF2B4,
SUVTP10KF2B4S, SUVTP10KF3B4, SUVTP10KF3B4S,
SUVTP10KF4B4, SUVTP10KF4B4S, SUVTP10KH,
SUVTP10KH1B2, SUVTP10KH1B2S, SUVTP10KH1B4,
SUVTP10KH1B4S, SUVTP10KH2B2, SUVTP10KH2B2S,
SUVTP10KH2B4, SUVTP10KH2B4S, SUVTP10KH3B4,
SUVTP10KH3B4S, SUVTP10KH4B4, SUVTP10KH4B4S,
SUVTP10KHS, SUVTP15KF2B2, SUVTP15KF2B2S,
SUVTP15KF2B4, SUVTP15KF2B4S, SUVTP15KF3B4,
SUVTP15KF3B4S, SUVTP15KF4B4, SUVTP15KF4B4S,
SUVTP15KH, SUVTP15KH2B2, SUVTP15KH2B2S,
SUVTP15KH2B4, SUVTP15KH2B4S, SUVTP15KH3B4,
SUVTP15KH3B4S, SUVTP15KH4B4, SUVTP15KH4B4S,
SUVTP15KHS, SUVTP20KH2B4

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.