

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-tech-care-4-years-critical-hardware-only-support-for-proliant-dl360-gen10-p-212445.html>



HPE Tech Care 4 Years Critical Hardware Only Support for ProLiant DL360 Gen10

Cena brutto	36 456,63 zł
Cena netto	29 639,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4161316
Kod producenta	HS7S8E

Opis produktu

Opis

HPE Pointnext Tech Care (HPE Tech Care) to usługa wsparcia operacyjnego w zakresie sprzętu i oprogramowania HPE (produkty HPE). Usługa HPE Tech Care pozwala działom IT skupić się na wnoszeniu czegoś nowego do firmy przez proaktywne poszukiwanie usprawnień bez ograniczania się do reaktywnego rozwiązywania problemów. Usługa HPE Tech Care wykracza poza tradycyjne wsparcie przez umożliwienie bezpośredniego dostępu do specjalistów produktowych i zapewnienie doradztwa technicznego mającego na celu pomoc klientom nie tylko w ograniczaniu ryzyka, ale także w stałym poszukiwaniu sposobów na bardziej efektywne wykonywanie różnych zadań. Usługa daje dostęp do fachowych zasobów technicznych dysponujących specjalistyczną wiedzą oraz pozwala klientom zaoszczędzić czas przez uniknięcie potrzeby odpowiadania na pytania w ramach wstępnego rozpoznania problemu czy oceny uprawnień do uzyskania świadczenia. HPE Tech Care wykracza poza tradycyjne wsparcie poprzez ogólne doradztwo techniczne w zakresie obsługi, zarządzania i zabezpieczeń obsługiwanych produktów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Dostęp do doświadczonych ekspertów
- Ogólne doradztwo techniczne

Produkt:

Nazwa:

HPE Tech Care 4 Years Critical Hardware Only Support for ProLiant DL360 Gen10

Opis:

HPE Pointnext Tech Care Critical Service - Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna - 4 lata - u użytkownika - 24x7 - czas naprawy: 6 godzin - dla P/N: P24742R-B21, P24743R-B21, P24744R-B21, P40404-291, P50750-B21, P50751-B21

EAN:

Gwarancja producenta:

Brak gwarancji

Ogólne

łącznie z obsługą:

Części i robocizna

Lokalizacja:

U użytkownika

Okres pełnego kontraktu:

4 lata

Czas naprawy:

6 godzin

Dostępność obsługi:

24 godziny dziennie / 7 dni w tygodniu

Szczegóły

Obsługa i wsparcie:

Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna - 4 lata - u użytkownika - czas naprawy: 6 godzin (odległość od zakładu klienta - 80 km) - dostępność: 24 godziny dziennie / poniedziałek-niedziela - poziom powagi 1/2
Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 4 lata - czas reakcji: 15 min - dostępność: 24 godziny dziennie / poniedziałek-niedziela - poziom ważności 1
Informacja o produkcie - knowledge base access - 4 lata
Wsparcie techniczne - zdalna diagnostyka - 4 lata
Wsparcie techniczne - wizualne wytyczne zdalne - 4 lata
Update nowego wydania - 4 lata

Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 4 lata - czas reakcji: 1 godz - dostępność: 24 godziny dziennie /
poniedziałek-niedziela - poziom ważności 2/3
Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna - 4 lata - u użytkownika - czas naprawy: 8 godzin (odległość od zakładu klienta - 160 km) - dostępność: 24 godziny dziennie /
poniedziałek-niedziela - poziom powagi 1/2
Informacja o produkcie - wsparcie przez Internet - 4 lata
Wsparcie techniczne - zarządzanie wyłączeniami - 4 lata

Informacja o kompatybilności
Zaprojektowany dla:

P/N: 867960R-B21, P01938-S01, P01939-S01, P01940-S01, P01941-S01, P01942-S01, P01943-S01, P01944-S01, P05520-291, P06453-291, P06454R-291, P06455-291, P08310-B21, P08311-B21, P08312-B21, P08313-B21, P19176-291, P19176-B21, P19176R-B21, P19177-291, P19177-B21, P19177R-B21, P19178-291, P19178-B21, P19178R-B21, P19179-291, P19179-B21, P19179R-B21, P19180-291, P19180-B21, P19180R-B21, P19766R-B21, P19767-B21#ABJ, P19767-B21#B19, P19767-B21#UUF, P19768-B21, P19768-B21#0D1, P19768-B21#ABA, P19768-B21#ABJ, P19768-B21#B19, P19768-B21#UUF, P19769-B21, P19769-B21#0D1, P19769-B21#ABA, P19769-B21#ABJ, P19769-B21#B19, P19769-B21#UUF, P19770-B21, P19770-B21#0D1, P19770-B21#ABA, P19770-B21#ABJ, P19770-B21#B19, P19770-B21#UUF, P19771-291, P19771-B21, P19771R-B21, P19772-291, P19772-B21, P19772R-B21, P19773-291, P19773-B21, P19774-291, P19774R-B21, P19775-291, P19775R-B21, P19776-291, P19776-B21, P19776R-B21, P19777-291, P19777-B21, P19777R-B21, P19778-291, P19778R-B21, P19779-291, P19779R-B21, P19780-291, P23575-AA1, P23577-291, P23577-AA1, P23577-B21, P23577R-B21, P23578-291, P23578-AA1, P23578-B21, P23578R-B21, P23579-291, P23579-AA1, P23579-B21, P23579R-B21, P24740-291, P24740-B21, P24740R-B21, P24741-291, P24741-B21, P24741R-B21, P24742-291, P24742-B21, P24742R-B21, P24743-291, P24743-B21, P24743R-B21, P24744-291, P24744-B21, P24744R-B21, P36183-291, P36183-B21, P40399-B21, P40400-AA1, P40400-B21, P40401-B21, P40402-B21, P40403-B21, P40404-291, P40404-B21, P40405-B21, P40406-B21, P40407-B21, P40408-B21, P40409-B21, P40636-B21, P40637-B21, P40638-B21, P50750-B21, P50751-B21, Q8T66A, Q8T66AR, Q8T67A, Q8T68A, Q8T68AR, Q8T69A, Q8T70A, Q8T71A, Q8Z98A, Q9A00A, Q9F11A, Q9H00A, Q9H01A, Q9H94A, Q9H96A, Q9H97A, Q9H98A, Q9H99A, Q9J05A, Q9J06A, Q9V04C, Q9V04D, Q9V05E, Q9V06D, Q9V06E, R0N49A, R0N50A, R0N51A, R0N52A, R0N54A, R4T05A, R4T06A, R4T07A, R4T08A, R4T09A, R6M48A, R6P86A, R6P87A, R6P88A, R6P89A, R7E80A, R7E83A

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.