

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-upgrade-to-7x24-preventive-maintenance-or-addnl-pm-visit-for-up-to-40-kva-ups-p-208045.html>



APC Upgrade to 7X24 Preventive Maintenance or Addnl PM Visit for up to 40 kVA UPS

Cena brutto	3 030,02 zł
Cena netto	2 463,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	1556253
Kod producenta	WUPGPMV7X24-UG-01

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Łącznie z obsługą:

Lokalizacja:

Okres pełnego kontraktu:

Typ ceny:

Konfiguracja zastępcza:

Szczegóły

Obsługa i wsparcie:

Informacja o kompatybilności

Zaprojektowany dla:

APC Upgrade to 7X24 Preventive Maintenance or Addnl PM Visit for up to 40 kVA UPS

APC 7X24 Scheduling Upgrade from Existing Preventive Maintenance Service - Wsparcie techniczne - koserwacja prewencyjna (do zasilacz maks. 40 kVA) - 1 zdarzenie - u użytkownika - Modernizacja - dla P/N: GVSUPS20KRGS, GVSUPS25KRFS, GVSUPS30KRGS, GVSUPS40KRFS, GVSUPS40KRGS, SRTG5KXLT

Brak gwarancji

Koserwacja prewencyjna

U użytkownika

1 zdarzenie

Modernizacja

Zasilacz maks. 40 kVA

Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok - dostępność: 24 godziny dziennie / poniedziałek-niedziela
Rozszerzona umowa serwisowa - robocizna - 1 zdarzenie - u użytkownika

Wsparcie techniczne - koserwacja prewencyjna - 1 zdarzenie - u użytkownika

Wsparcie techniczne - czyszczenie - 1 zdarzenie - u użytkownika

P/N: E3SUPS10K3I, E3SUPS10K3IB, E3SUPS10KH, E3SUPS10KHB, E3SUPS10KHB1, E3SUPS10KHB2, E3SUPS15K3I, E3SUPS15K3IB, E3SUPS15KH, E3SUPS15KHB, E3SUPS15KHB1, E3SUPS15KHB2, E3SUPS20K3I, E3SUPS20K3IB, E3SUPS20KH, E3SUPS20KHB, E3SUPS20KHB1, E3SUPS20KHB2, E3SUPS30K3I, E3SUPS30K3IB, E3SUPS30KH, E3SUPS30KHB, E3SUPS30KHB1, E3SUPS30KHB2, E3SUPS40KH, E3SUPS40KHB, E3SUPS40KHB1, E3SUPS40KHB2, G3H20KHTT6X710, G3H20KHTT9X710, G3H303IM6AX710, G3H303IM6BX710, G3H303IM9X710, G3H30KHT6AX710,

G3H30KHT6BX710, G3H30KHTT9X710, G3H40KHTT6X710,
G3HT30KHLMS, G3HT40KHL-INS, G55TUPSM30HINS,
G55TUPSU20HINS, G55TUPSU30HINS, GRPPIP2X84,
GRPPIP2X89, GRPPNF84, GRPPNF89, GRPPNQ84, GRPPNQ89,
GUPXC25FS, GUPXC37FS, GVSUPS10K0B4FS, GVSUPS10KB2F,
GVSUPS10KB2FS, GVSUPS10KB2H, GVSUPS10KB2HS,
GVSUPS10KB4F, GVSUPS10KB4FS, GVSUPS10KB4H,
GVSUPS10KB4HS, GVSUPS10KF, GVSUPS10KFS,
GVSUPS10KR0B5FS, GVSUPS10KRFS, GVSUPS15KB2H,
GVSUPS15KB2HS, GVSUPS15KB4F, GVSUPS15KB4FS,
GVSUPS15KB4H, GVSUPS15KB4HS, GVSUPS15KF,
GVSUPS15KFS, GVSUPS15KR0B5FS, GVSUPS15KRFS,
GVSUPS20K0B4FS, GVSUPS20K0B4GS, GVSUPS20K0B4HS,
GVSUPS20KB2G, GVSUPS20KB2GS, GVSUPS20KB2HS,
GVSUPS20KB4F, GVSUPS20KB4FS, GVSUPS20KB4GS,
GVSUPS20KB4HS, GVSUPS20KF, GVSUPS20KFS, GVSUPS20KG,
GVSUPS20KGS, GVSUPS20KH, GVSUPS20KHS,
GVSUPS20KR0B5FS, GVSUPS20KR0B5GS, GVSUPS20KR0B5HS,
GVSUPS20KRFS, GVSUPS20KRGs, GVSUPS25K0B4FS,
GVSUPS25KB4F, GVSUPS25KB4FS, GVSUPS25KF,
GVSUPS25KFS, GVSUPS25KR0B5FS, GVSUPS25KRFS,
GVSUPS30K0B4GS, GVSUPS30K0B4HS, GVSUPS30K0B5FS,
GVSUPS30KB4G, GVSUPS30KB4GS, GVSUPS30KB4H,
GVSUPS30KB4HS, GVSUPS30KB5FS, GVSUPS30KF,
GVSUPS30KFS, GVSUPS30KG, GVSUPS30KGS, GVSUPS30KH,
GVSUPS30KHS, GVSUPS30KRGs, GVSUPS40K,
GVSUPS40K0B4HS, GVSUPS40K0B5FS, GVSUPS40KB4G,
GVSUPS40KB4GS, GVSUPS40KB4H, GVSUPS40KB4HS,
GVSUPS40KF, GVSUPS40KFS, GVSUPS40KG, GVSUPS40KGS,
GVSUPS40KH, GVSUPS40KHS, GVSUPS40KRFS,
GVSUPS40KRGs, GVSUPS50K0B5FS, SRT5KRMXLTUS,
SRT5KXLTUS, SRT6KXLTUS, SRT8KXLJ, SRTG5KXLI,
SRTG5KXLT, SRTG6KXLI, SYA8K8PX798

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.