

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-wsapmv-ug-01-apc-stand-alone-pm-or-recertification-visit-for-1-ups-up-to-40-kva-ups-p-208057.html>

APC WSAPMV-UG-01 APC Stand Alone PM or Recertification Visit for (1) UPS up to 40 kVA UPS



Cena brutto	6 852,53 zł
Cena netto	5 571,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	1634545
Kod producenta	WSAPMV-UG-01

Opis produktu

Opis

Lokalny przegląd systemu klienta pod kątem zapewnienia optymalnej wydajności na wymaganym poziomie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Doświadczony certyfikowany inżynier serwisu**

Nasi specjaliści zostali dokładnie przeszkoleni i przetestowani odnośnie ogólnie akceptowanych zasad bezpieczeństwa i reguł elektrycznych, są również doskonale obeznani z oferowanymi przez APC produktami, gwarantują tym samym naszym klientom najwyższy poziom dostępności serwisu.

- **Czyszczenie systemu**

Oczyszczanie systemu z pyłu i innych zanieczyszczeń zbierających się podczas normalnej pracy, przedłuży długość życia sprzętu.

- **Badanie środowiska**

Aby upewnić się, że Twój system znajduje się w środowisku odpowiednim dla optymalnego działania, sprawdzimy miejsca pod względem warunków zagrażających systemowi, jak np. wysoka temperatura lub wilgotność.

- **Weryfikacja funkcjonalna**

Podczas każdej wizyty w zakresie utrzymania prewencyjnego, nasi certyfikowani specjaliści przeprowadzą testy weryfikujące funkcjonowanie systemu we wszystkich trybach operacyjnych, zapobiegając problemom przed ich pojawieniem się.

- **Darmowe uaktualnienia oprogramowania sprzętowego**

Częścią utrzymania Twojego systemu jest zapewnienie działania na najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego. Z APC nie ponosisz dodatkowych kosztów. Wszystkie umowy na utrzymanie prewencyjne obejmują bezpłatne uaktualnienia oprogramowania.

- **Opcje modernizacji w trybie całodobowym (7x24)**

Jak większość przedsiębiorstw, chcesz by Twój system był sprawny i dostępny w czasie najwyższej aktywności roboczej. Aby nie zakłócać trybu pracy, APC oferuje opcję usług serwisowych dostępnych poza godzinami pracy. Zastanowimy się wraz z Tobą w jakich godzinach serwisowanie Twojego systemu będzie miało najmniejszy wpływ na produktywność, oszczędzając czas i pieniądze.

- **Wliczone koszty pracy i podróży**

W większości umów serwisowych uwzględnione są koszty przejazdów i robocizny. Informacje o konkretnej usłudze zawiera opis prac.

- **Raport podsumowujący usługę**

Udostępnia szczegółowy raport z wykonanych prac, w tym rekomendacje czynności serwisowych, które umożliwią osiągnięcie optymalnej wydajności.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

APC WSAPMV-UG-01 APC Stand Alone PM or Recertification Visit for (1) UPS up to 40 kVA UPS

APC Preventive Maintenance Visit - Wsparcie techniczne - koserwacja prewencyjna (do UPS 40 kVA) - 1 zdarzenie - u użytkownika - dla P/N: AMRUPS, E3SUPS10KFBS, E3SUPS15KFBS, E3SUPS20KFBS, E3SUPS30KFBS, E3SUPS40KFBS

EAN:

Gwarancja producenta:

24 miesiące

Ogólne

Łącznie z obsługą:

Kosserwacja prewencyjna

Lokalizacja:

U użytkownika

Okres pełnego kontraktu:

1 zdarzenie

Konfiguracja zastępcza:

UPS 40 kVA

Szczegóły

Obsługa i wsparcie:

Wsparcie techniczne - koserwacja prewencyjna - u użytkownika
- 1 zdarzenie

Wsparcie techniczne - pokrycie kosztów podróży - 1 zdarzenie

Wsparcie techniczne - robocizna - u użytkownika - 1 zdarzenie

Informacja o kompatybilności

Zaprojektowany dla:

P/N: AMRUPS, E3SUPS10K3I, E3SUPS10K3IB, E3SUPS10KFBS, E3SUPS10KH, E3SUPS10KHB, E3SUPS10KHB1, E3SUPS10KHB2, E3SUPS15K3I, E3SUPS15K3IB, E3SUPS15KFBS, E3SUPS15KH, E3SUPS15KHB, E3SUPS15KHB1, E3SUPS15KHB2, E3SUPS20K3I, E3SUPS20K3IB, E3SUPS20KFBS, E3SUPS20KH, E3SUPS20KHB, E3SUPS20KHB1, E3SUPS20KHB2, E3SUPS30K3I, E3SUPS30K3IB, E3SUPS30KFBS, E3SUPS30KH, E3SUPS30KHB, E3SUPS30KHB1, E3SUPS30KHB2, E3SUPS40KFBS, E3SUPS40KH, E3SUPS40KHB, E3SUPS40KHB1, E3SUPS40KHB2, G3HT30KHLMS, G55TUPSU20HINS, G55TUPSU30HINS, GRPPIP2X84, GRPPIP2X89, GRPPNF84, GRPPNF89, GRPPNQ84, GRPPNQ89, GUPXC25FS, GUPXC37FS, GVSUPS10K0B4FS, GVSUPS10KB2F, GVSUPS10KB2FS, GVSUPS10KB2H, GVSUPS10KB2HS, GVSUPS10KB4F, GVSUPS10KB4FS, GVSUPS10KB4H, GVSUPS10KB4HS, GVSUPS10KF, GVSUPS10KFS, GVSUPS10KR0B5FS, GVSUPS10KRFS, GVSUPS15KB2H, GVSUPS15KB2HS, GVSUPS15KB4F, GVSUPS15KB4FS, GVSUPS15KB4H, GVSUPS15KB4HS, GVSUPS15KB4HS, GVSUPS15KF, GVSUPS15KFS, GVSUPS15KR0B5FS, GVSUPS15KRFS, GVSUPS20K0B4FS, GVSUPS20K0B4GS, GVSUPS20K0B4HS, GVSUPS20KB2G, GVSUPS20KB2GS, GVSUPS20KB2HS, GVSUPS20KB4F, GVSUPS20KB4FS, GVSUPS20KB4GS, GVSUPS20KB4HS, GVSUPS20KF, GVSUPS20KFS, GVSUPS20KG, GVSUPS20KGS, GVSUPS20KH, GVSUPS20KHS, GVSUPS20KR0B5FS, GVSUPS20KR0B5GS, GVSUPS20KR0B5HS, GVSUPS20KRFS, GVSUPS20KRGs, GVSUPS25K0B4FS, GVSUPS25KB4F, GVSUPS25KB4FS, GVSUPS25KF, GVSUPS25KFS, GVSUPS25KR0B5FS, GVSUPS25KRFS, GVSUPS30K0B4GS, GVSUPS30K0B4HS, GVSUPS30K0B5FS, GVSUPS30KB4G, GVSUPS30KB4GS, GVSUPS30KB4H, GVSUPS30KB4HS, GVSUPS30KB5FS, GVSUPS30KF, GVSUPS30KFS, GVSUPS30KG, GVSUPS30KGS, GVSUPS30KH, GVSUPS30KHS, GVSUPS30KR0B5GS, GVSUPS30KRGs, GVSUPS40K, GVSUPS40K0B4HS, GVSUPS40K0B5FS, GVSUPS40KB4G, GVSUPS40KB4GS, GVSUPS40KB4H, GVSUPS40KB4HS, GVSUPS40KB5FS, GVSUPS40KF, GVSUPS40KFS, GVSUPS40KG, GVSUPS40KGS, GVSUPS40KH, GVSUPS40KHS, GVSUPS40KR0B5GS, GVSUPS40KRFS, GVSUPS40KRGs, GVSUPS50K0B5FS, GVSUPS50KB5FS, GVSUPS50KFS, GVSUPS50KR0B5GS, SRT5KRMXLTUS, SRT5KXLTUS, SRT6KXLTUS, SRT8KXLJ, SRTG5KXLI, SRTG5KXLT, SRTG6KXLI, SYA8K8PX798

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.