

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/greencell-sy13-bateria-akumulator-green-cell-do-laptopa-sony-vaio-vgp-bps24-vgp-bpl24-111v-p-221421.html>



GREENCELL SY13 Bateria akumulator Green Cell do laptopa Sony Vaio VGP-BPS24 VGP-BPL24 11.1V

Cena brutto	168,24 zł
Cena netto	136,78 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3599685
Kod producenta	SY13
Kod EAN	5902701419080

Opis produktu

Opis

Akumulator jest wyposażony w wytrzymałe i wydajne ogniwa Green Cell, co gwarantuje niezawodność i długi czas pracy. Bateria jest starannie zaprojektowanym modelem dedykowanym do laptopa, co zapewnia bezpieczną pracę i pełną sprawność komputera.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Przywróć mobilność**

Bateria Green Cell sprawi, że Twój laptop znów stanie się przenośny. Spotkanie służbowe, długa podróż, czy wciągający film? Korzystaj z komputera swobodnie gdziekolwiek jesteś i zapomnij o ciągłym podłączaniu zasilacza.

- **Nowoczesna elektronika sterująca**

Niechym niezakłócona komunikacja laptopa z baterią oraz komplet zabezpieczeń elektronicznych zapewniają najwyższy komfort korzystania z baterii. Po prostu podłącz baterię do komputera i ciesz się pełną niezależnością.

Produkt:

Nazwa:

GREENCELL SY13 Bateria akumulator Green Cell do laptopa Sony Vaio VGP-BPS24 VGP-BPL24 11.1V

Opis:

Green Cell - Bateria notebooka (ekwiwalent: Sony VGP-BPS24) - litowo-jonowa - 6 ogniw - 4400 mAh - czarny - dla Sony VAIO S Series SVS13117, SVS13127, SVS13133, SVS15115, SVS1513, SVS15136, VPCSB28

EAN:

5902701419080

Gwarancja producenta:

12 miesięcy

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Bateria notebooka

Kolor:

Czarny

Bateria

Technologia:

6 ogniw litowo-jonowa

Napięcie wyjściowe:

10.8 / 11.1 V

Pojemność:

4400 mAh

Różne

OEM Manufacturer Battery Equivalent:

Sony VGP-BPS24

Charakterystyka:

Ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed przeładowaniem

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 1 rok

Informacja o kompatybilności

Zaprojektowany dla:

Sony VAIO E Series SVS1512Z9E
Sony VAIO S Series SVS13116FGB, SVS13116FGP, SVS13116FGS, SVS13116FGW, SVS13117GG, SVS1311AGXB,

SVS1311B4E, SVS1311BFXW, SVS1311CGXB, SVS1311D4BPR,
SVS1311DGXB, SVS1311E3E, SVS1311E4BPR, SVS1311E4E,
SVS1311F3E, SVS1311G3E, SVS1311G4EW.AE1,
SVS1311H4ES, SVS1311J3EWHB, SVS1311K9E, SVS1311L9E,
SVS1311L9SPR, SVS1311M9E, SVS1311N9E, SVS1311P9BPR,
SVS1311P9E, SVS1311Q9E, SVS1311R9BPR, SVS1311R9E,
SVS1311S9E, SVS13126PGB, SVS13126PGR, SVS13127PGB,
SVS13127PXB, SVS1312ACXP, SVS1312ACXW, SVS1312G3E,
SVS1312H3E, SVS1312J3E, SVS1312J3E/W, SVS1312K3E,
SVS1312N9E, SVS1312P9E, SVS1312Q9E, SVS1312R9E,
SVS1312S9E, SVS1312S9EB, SVS13133CGB, SVS13133CGR,
SVS1313A4EB, SVS1313AGXB, SVS1313BGXB, SVS1313H1E,
SVS1313K1E, SVS1313L9E, SVS1313M9E, SVS1313P9E,
SVS1313R9E, SVS1313S9E, SVS13A15GDB, SVS13A15GGB,
SVS13A16GGB, SVS13A1S9E, SVS13A1S9SPR, SVS13A1T9SPR,
SVS13A1U9E, SVS13A1V9E, SVS13A1W9E, SVS13A1X9E,
SVS13A1X9SPR, SVS13A1Y9E, SVS13A1Y9ESPR, SVS13A1Z9E,
SVS13A25PL, SVS13A26PGB, SVS13A2APXS, SVS13A2W9E,
SVS13A2X9E, SVS13A2Z9E, SVS13A35PGB, SVS13A3A4E,
SVS13A3W9E, SVS13A3X9E, SVS13A3Z9E, SVS15115FG,
SVS15116FXB, SVS15116FXS, SVS15116GGB, SVS1511V9BHB,
SVS1511V9EBPR, SVS1512S1E, SVS1512V1E, SVS1512V9E,
SVS1512X9E, SVS1512Z1E, SVS1512Z9E, SVS15136PGB,
SVS1513A4E, SVS1513AGXB, SVS1513B4E, SVS1513BGXB,
SVS1513C4E, SVS1513D4E, SVS1513L1E, SVS1513M1E,
SVS1513V9E, SVS1513X9E, SVS1513Z9E, VPC-SA25GGBI, VPC-
SA28GGBI, VPC-SA36GGT, VPC-SA4A4E/X, VPC-SA4A4E/XI, VPC-
SA4B4E/X, VPC-SA4T9E, VPC-SA4W9E, VPC-SB1B9E, VPC-
SB1Z9E, VPCSB28FJ, VPC-SB36FGR, VPC-SB4L1E, VPC-SB4M9E,
VPC-SB4N9E, VPC-SB4N9E/B, VPC-SB4Q9E/B, VPC-SB4S9E, VPC-
SB4T9E, VPC-SB4V9E, VPC-SB4X9E, VPC-SB4Y9E, VPC-
SE26FGB, VPC-SE2F1E, VPC-SE2J9E, VPC-SE2K9E, VPC-SE2L9E,
VPC-SE2M9E, VPC-SE2N1E, VPC-SE2S1E, VPC-SE2V9E, VPC-
SE2X9E
Sony VAIO T Series SVS1311G3ESHB
Sony VAIO Z Series SVZ1311M9E, SVZ1311S8E, SVZ1311S9E,
SVZ1311X8E, SVZ1311Z8E, SVZ1311Z9E

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.