

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-aruba-5y-fc-nbd-exch-hw7205-cntrl-svc-aruba-7205-controller-9x5-hw-supportwith-next-business-dayhw-exchange-p-209759.html>



HPE Aruba 5Y FC NBD Exch HW7205 Cntrl SVC,Aruba 7205 Controller,9x5 HW supportwith next business dayHW exchange.

Cena brutto	7 676,99 zł
Cena netto	6 241,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3292114
Kod producenta	HH9F5E

Opis produktu

Opis

Na usługę HPE Foundation Care składają się kompleksowe usługi dla sprzętu i oprogramowania wspomagające zwiększanie dostępności infrastruktury IT. Specjaliści techniczni Hewlett Packard Enterprise współpracują z zespołem IT klienta, pomagając przy rozwiązywaniu problemów ze sprzętem i oprogramowaniem HPE i wybranymi produktami innych dostawców.

W odniesieniu do sprzętu usługa HPE Foundation Care obejmuje zdalne wsparcie i diagnozowanie problemów, a jeśli będzie to konieczne do rozwiązania problemu - również naprawę sprzętu na miejscu u klienta. W przypadku kwalifikujących się produktów sprzętowych HPE usługa ta może również obejmować podstawowe wsparcie dla oprogramowania i współpracę przy zarządzaniu zgłoszeniami dla wybranego oprogramowania producentów innych niż HPE.

Usługa HPE Foundation Care obejmuje ponadto dostęp elektroniczny do powiązanych informacji o produktach i wsparciu, co umożliwi całemu personelowi IT klienta wygodne znajdowanie kluczowych informacji dostępnych na zasadach komercyjnych. W przypadku produktów innych dostawców dostęp jest zależny od udostępnienia informacji przez producenta. Klient ma do wyboru kilka poziomów wsparcia interwencyjnego, z których można wybrać usługę odpowiadającą potrzebom biznesowym i operacyjnym.

Produkt:

Nazwa:

HPE Aruba 5Y FC NBD Exch HW7205 Cntrl SVC,Aruba 7205 Controller,9x5 HW supportwith next business dayHW exchange.

Opis:

HPE Foundation Care Next Business Day Exchange Service - Rozszerzona umowa serwisowa - wymiana - 5 lata - wysyłka - 9x5 - czas reakcji: NBD - dla P/N: JW735A, JW735AR, JW736A, JW736AR, JW737A, JW737AR, JW738A, JY852A

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Łącznie z obsługą:

Lokalizacja:

Okres pełnego kontraktu:

Czas reakcji:

Dostępność obsługi:

Szczegóły

Obsługa i wsparcie:

Brak gwarancji

Wymiana

Wysyłka

5 lata

Następny dzień roboczy

9 godzin dziennie / 5 dni w tygodniu

Rozszerzona umowa serwisowa - wymiana - 5 lat - wysyłka - czas reakcji: NBD - dostępność: 9 godzin dziennie / poniedziałek-piątek

Wsparcie techniczne - zdalna diagnostyka - 5 lat

Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 5 lat -

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

dostępność: 24 godziny dziennie / poniedziałek-niedziela
Update nowego wydania - 5 lat
Informacja o produkcie - internetowy dostęp do bazy informacji
- 5 lat

Informacja o kompatybilności
Zaprojektowany dla:

P/N: JW735A, JW735AR, JW736A, JW736AR, JW737A, JW737AR,
JW738A, JY852A

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.